

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 160 » города Кирова

г. Киров, ул.Дерендяева,74

т. (8332) 64-68-78

АКТ
осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок на территории
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №160» города Кирова.
от 18 июля 2024 г.

Комиссия в составе: заведующего МКДОУ «Детский сад №160» Нечаевой А.М., старшего воспитателя Перевощиковой О.В., воспитателя Голушко Н.В, инструктора по физической культуре провели осмотр игровых и спортивных площадок на территории МКДОУ «Детский сад №160» города Кирова на предмет исправности игрового оборудования, соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №160» города Кирова.

Адрес образовательной организации: 610017, город Киров, ул.Дерендяева,74.

Характеристика поверхности игровой площадки:

Игровые площадки расположены на территории МКДОУ «Детский сад №160» вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 12 игровых площадок и 1 спортивная площадка. Игровые площадки разделены между собой кустарником высотой 1 м. и цветниками. Общая площадь каждой игровой площадки составляет не менее 40 м², на каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория игровых площадок ДОО имеет травяное покрытие, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Оборудование безопасно для организации игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования.

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Спортивный комплекс – 1 шт.	Игровое оборудование исправно. Песок в песочницах просеян, закрыт тентами. Деревянные борта не повреждены. Состояние веранд исправно. Зоны безопасности игровых	Деревянные борта песочниц требуют покраски		Запланирована покраска малых архитектурных форм в июле 2024 г. Регулярно будет проводиться очистка игрового оборудования от листьев и ветвей деревьев в течение 2024-2025 учебного
2.	Песочницы деревянные – 11 шт.				
3.	Паровозик деревянный – 4 шт.				
4.	Кораблик деревянный- 2 шт.				
5.	Машина деревянная – 9 шт.				
6.	Гимнастическая лестница -3 шт, Дугообразная гимнастическая лестница-3 шт.				
7.	Мотоцикл				

7.	Мотоцикл деревянный – 6 шт.	игровых форм не пересекаются. На поверхностях площадок нет мусора и сухих ветвей площадками деревьев.			2025 учебного года
8.	Скамейка деревянная – 21 шт.				
9.	Стол деревянный – 9 шт.				
10.	Игровой домик – 11 шт.				
11.	Веранда кирпичная- 12шт.				
12.	Игровые деревянные скульптуры – 5 шт.				
13.	Металлическая конструкция с баскетбольным кольцом. -8 шт.				


Проведенный осмотр, и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Члены комиссии:

Старший воспитатель

Старшая медицинская сестра

Инструктор по физической культуре



О.В. Перевощикова



Н.М. Вылегжанина




В.Ю. Кохан

Заведующий МКДОУ «Детский сад №160» города Кирова



А.М. Нечаева

Утверждаю
Заведующий МКДОУ №160
 А.М. Нечаева
«18» июля 2024 г.

АКТ
испытания спортивного оборудования
в музыкально-спортивном зале

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: заведующий Нечаева А.М.

Члены комиссии:

- инструктор по физической культуре Кохан В.Ю.
- старший воспитатель Перевощикова О.В.

Составила настоящий акт в том, что:

В музыкально-спортивном зале спортивное оборудование для проведения занятий и спортивных мероприятий подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

1.	Шведская стенка – каждая перекладина находилась под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов	2 шт.
2.	Гимнастические скамейки под нагрузкой 240 кг	3 шт.
3.	Канат – визуальный осмотр	1 шт.
4.	Маты спортивные – визуальный осмотр	4 шт.
5.	Кегли - визуальный осмотр	15 шт.
6.	Обручи - визуальный осмотр	28 шт.
7.	Мяч гимнастический - визуальный осмотр	34 шт.
8.	Скакалки - визуальный осмотр	19 шт.
9.	Дуги для подлезания - визуальный осмотр	6 шт.
10.	Гантели детские - визуальный осмотр	51 шт.

Заключение:


1. После снятия нагрузки и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены.
2. Занятия на спортивном оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии

 (А.М. Нечаева)

Члены комиссии:

Старший воспитатель

 (О.В. Перевощикова)

Инструктор по физической культуре

 (В.Ю. Кохан)